磁気浮上装置 組立·取扱説明書

1. 装置の組み立て方

- (1) フレームの組み立て (13:15-13:45)
 - ア. 四角いアクリル板に基盤用スペーサ, ゴム足を取り付ける.
 - イ. メインボルトを通し、パイプ、浮上物体用スタンド、電磁石フレームをはめて締め付ける.
 - ウ. 電磁石を取り付ける.
 - ※ ネジは、軽く止まっている程度に締め、最後に増し締めする.
- (2) 回路のハンダ付け(13:45-14:30)
 - ア. まず、ボタン3個、抵抗1本、発光ダイオード1つを指定位置に刺し、指定の方向へ根本で 足を曲げる.
 - イ. ハンダごてで、足を刺した位置の銅製リングを熱し、ハンダを接触させて、ハンダ付けする.
 - ウ. 不要な足を、ニッパーで切り取る(その際、切り取った足を持って切り取る).
 - エ. テスターを用いて通電チェックする.
 - ※注意 ハンダ付けの際、既にハンダ付けした隣の部分とくっつかないようにする事
- (3) 装置の組立て及び動作チェック (14:40-15:20)
 - ア. PSoC マイコンを基板のソケットに刺す. この時,マイコンの足の間隔がソケットの間隔に 比べて若干広く刺さりづらいので,多少足の間隔を縮めて刺すと刺しやすい.
 - イ. LCD (表示ディスプレイ) をソケットに刺す.
 - ウ. 回路の動作チェック(各ボタンを押して,LCDの表示が変化するか)
 - エ. 基板にスペーサを取り付け、基板をアクリル板に取り付ける.
 - オ. メインスイッチをフレームに取り付ける.
 - カ. 電磁石からでているケーブルのコネクタを基板に刺す.
 - ① センサのケーブルを回路に差す(4本足のコネクタ,茶色がスイッチ側)
 - ② 次に、電磁石のケーブルを回路に差す(2本足のコネクタ、オレンジ色がスイッチ側)
 - キ. 9V 乾電池を電池ボックスに取り付ける.
 - ク. 装置の動作チェック (LED 側から2番目のボタンを押し,電磁石に吸引力が発生するか)
- 2. 装置の使い方と設定値の調整 (浮上実験) (15:20-15:40)
- (1) 9V乾電池をセットする.
- (2) メインスイッチを入れる
- (3) 浮上設定値を調整(資料参照)

3. 使用上の注意

- (1) 浮上物体に使用している永久磁石は、ネオジム磁石という非常に強力な物である. 時計や電子機器等に近づけないこと.
- (2) ネオジム磁石はもろいので、強くぶつけたり落としたりしないこと.
- (3) ケーブルをむやみに引っ張らないこと.
- (4) 電磁石はバラさないこと (コイルがほどけて使えなくなる).

4. その他

- (1) 動作不良、故障等あった場合は、下記連絡先までご相談下さい.
- (2) 中学校の先生や友達に、是非見せてあげて下さい.

連絡先

〒410-8501 静岡県 沼津市 大岡 3600

沼津工業高等専門学校 機械工学科 三谷 祐一朗 (みたに ゆういちろう)

TEL, FAX: 055-926-5792

E-Mail: mitani@numazu-ct.ac.jp